


# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>RESTAURANT BALTAZAR<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320417                                                            | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider <i>No. of pages</i><br>1                                                                         | Antall vedlegg <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                       |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                          |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmfab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av RESTAURANT BALTAZAR, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom        | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218147        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BAR        | 1      | 286                  | 8                    | 219                 |
| 218156        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | OPP TRAPP  | 1      | 272                  | 8                    | 208                 |
| 218178        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | RESTAURANT | 1      | 878                  | 8                    | 670                 |
| 218223        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | KJØKKEN    | 1      | 155                  | 8                    | 118                 |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                          |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>BUTIKK AMBIENTE<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO        |
|                                                                                          | <b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320418                                                               |
|                                                                                          | <b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm           | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1                                                                            |
|                                                                                          | <b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                          | <b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                          |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br>Bjørn N.Bakke                           | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                                 |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br>Sporfilmlab                   | <b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                   |
|                                                                                          | <b>Signatur</b> <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av BUTIKK AMBIENTE, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom    | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218190        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BUTIKK | 1      | 160                  | 8                    | 122                 |
| 218218        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | LAGER  | 1      | 236                  | 8                    | 180                 |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>KIRKERISTEN<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO            |
|                                                                                              | <b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320419                                                               |
|                                                                                              | <b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1                                                                            |
|                                                                                              | <b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                              | <b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                          |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                             |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | <b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                   |
|                                                                                              | <b>Signatur</b> <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av KIRKERISTEN, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom      | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218179        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | TAVLEROM | 1      | 1933                 | 8                    | 1475                |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>LAGER HEFTYE<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320420                                                     | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider <i>No. of pages</i><br>1                                                                  | Antall vedlegg <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br><br>Radon, luft, sporfilm                                            |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                   |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                         | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av LAGER HEFTYE, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom   | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|-------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218170        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | LAGER | 1      | 732                  | 8                    | 558                 |
| 218227        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | LAGER | 1      | 913                  | 8                    | 696                 |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>KIRKERISTEN<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO<br><b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320421<br><b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013 |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1<br><b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0<br><b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                               |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                                                                                                                                         |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | <b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013<br><b>Signatur</b> <i>Signature</i><br>                                                                    |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av KIRKERISTEN, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom       | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|-----------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218210        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | SØPPELROM | 1      | 131                  | 8                    | 100                 |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>GRØNNSAKER BUTIKK<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO      |
|                                                                                              | <b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320422                                                               |
|                                                                                              | <b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1                                                                            |
|                                                                                              | <b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                              | <b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                          |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                             |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | <b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                   |
|                                                                                              | <b>Signatur</b> <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av GRØNNSAKER BUTIKK, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom    | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218180        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BUTIKK | 1      | 17                   | 40                   | 13                  |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>JUVELER BUTIKK<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                         |
|                                                                                              | <b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320423                                                       | <b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1                                                                    | <b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                              | <b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                  |                                                                                                                         |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                     |                                                                                                                         |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | <b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                           | <b>Signatur</b> <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av JUVELER BUTIKK, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom    | Etasje | Radonkons. [ Bq/m <sup>3</sup> ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m <sup>3</sup> ] |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 218230        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BUTIKK | 1      | 106                              | 8                    | 81                              |

## Merknader *Remarks*


Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):

### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m<sup>3</sup>
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m<sup>3</sup>

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

|                                                                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>CAFFE CATHEDRAL<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO        |
|                                                                                              | <b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320424                                                               |
|                                                                                              | <b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1                                                                            |
|                                                                                              | <b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                              | <b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                          |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                             |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | <b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                   |
|                                                                                              | <b>Signatur</b> <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av CAFFE CATHEDRAL, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom        | Etasje | Radonkons. [ Bq/m <sup>3</sup> ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m <sup>3</sup> ] |
|---------------|----------------|----------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 218182        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | RESTAURANT | 1      | 830                              | 8                    | 633                             |
| 218198        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | RESTAURANT | 1      | 657                              | 8                    | 502                             |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m<sup>3</sup>
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m<sup>3</sup>

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>BUTIKK PANHEMANNA<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO<br><b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320425<br><b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013 |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1<br><b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0<br><b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                                     |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                                                                                                                                               |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | <b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013<br><b>Signatur</b> <i>Signature</i><br>                                                                          |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av BUTIKK PANHEMANNA, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom    | Etasje | Radonkons. [ Bq/m <sup>3</sup> ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m <sup>3</sup> ] |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 218187        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BUTIKK | 1      | 20                               | 40                   | 15                              |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m<sup>3</sup>
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m<sup>3</sup>

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>GAMMEL FISKBUTIKK<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320426                                                          | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider <i>No. of pages</i><br>1                                                                       | Antall vedlegg <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                     |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                        |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                              | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av GAMMEL FISKBUTIKK, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom              | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218150        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BUTIKK - HØYRE   | 1      | 41                   | 20                   | 31                  |
| 218188        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BUTIKK - VENSTRE | 1      | 28                   | 30                   | 21                  |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>RESTAURANT CARMEL<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO      |
|                                                                                              | <b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320427                                                               |
|                                                                                              | <b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1                                                                            |
|                                                                                              | <b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                              | <b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                          |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N. Bakke                          | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                             |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | <b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                   |
|                                                                                              | <b>Signatur</b> <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av RESTAURANT CARMEL, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom             | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218158        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | SALEN - HØYRE   | 1      | 30                   | 25                   | 23                  |
| 218197        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | SALEN - VENSTRE | 1      | 8                    | 90                   | 6                   |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>E. SOLBERG BUTIKK<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320428                                                          | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider <i>No. of pages</i><br>1                                                                       | Antall vedlegg <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                     |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                        |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                              | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av E. SOLBERG BUTIKK, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom             | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218145        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | KONTOR          | -1     | 149                  | 8                    | 114                 |
| 218154        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | KONTOR          | 1      | 269                  | 8                    | 205                 |
| 218164        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BUTIKK          | 1      | 162                  | 8                    | 123                 |
| 218165        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | KJELLER 3       | -1     | 167                  | 8                    | 128                 |
| 218191        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | KJELLER 1       | -1     | 33                   | 25                   | 25                  |
| 218199        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | KJELLER 2       | -1     | 102                  | 8                    | 78                  |
| 218202        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | KJØKKEN         | 1      | 168                  | 8                    | 128                 |
| 218219        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BUTIKK - VIDERE | 1      | 212                  | 8                    | 161                 |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):

### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>CAFE BACCUS KONTOR<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320429                                                           | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider<br><i>No. of pages</i><br>1                                                                     | Antall vedlegg<br><i>No. of appendixes</i><br>0                                                                  |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br><br>Radon, luft, sporfilm                                                  |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                         |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                               | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av CAFE BACCUS KONTOR, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom               | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218146        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | RESTAURANT KJELLE | -1     | 1084                 | 8                    | 827                 |
| 218185        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | SALEN             | 1      | 97                   | 8                    | 74                  |
| 225514        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | LAGER - KJELLER   | -1     | 2983                 | 8                    | 2276                |
| 225519        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | GANGEN            | 1      | 131                  | 8                    | 100                 |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>GJETE EXELS VERKSTED<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320430                                                             | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider <i>No. of pages</i><br>1                                                                          | Antall vedlegg <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br><br>Radon, luft, sporfilm                                                    |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                           |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                 | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av GJETE EXELS VERKSTED, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom      | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218221        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | LAGER    | 1      | 106                  | 8                    | 81                  |
| 225487        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | VERKSTED | 1      | 143                  | 8                    | 109                 |

## Merknader *Remarks*


Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):

### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>KIRKERISTEN<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO                                                                                                                                    |                                                        |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | <b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320431                                                                                                                                                                                       | <b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013 |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N. Bakke                          | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1<br><br><b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0<br><br><b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                                   |                                                        |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.<br><br><b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013<br><b>Signatur</b> <i>Signature</i><br> |                                                        |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av KIRKERISTEN, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom       | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|-----------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218159        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BOD NR 24 | 1      | 86                   | 10                   | 66                  |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>BRUKSKUNST<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO<br><b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320432<br><b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013 |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1<br><b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0<br><b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                              |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                                                                                                                                        |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | <b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013<br><b>Signatur</b> <i>Signature</i><br>                                                                   |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av BRUKSKUNST, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom    | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 225496        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BUTIKK | 1      | 153                  | 8                    | 117                 |
| 225506        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BOD    | 1      | 152                  | 8                    | 116                 |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>AARFLOT BRUKSKUNST<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320433                                                           | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider<br><i>No. of pages</i><br>1                                                                     | Antall vedlegg<br><i>No. of appendixes</i><br>0                                                                  |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br><br>Radon, luft, sporfilm                                                  |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                         |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                               | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av AARFLOT BRUKSKUNST, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom    | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218171        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | BUTIKK | 1      | 46                   | 17                   | 35                  |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>KIRKERISTEN<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320434                                                    | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider<br><i>No. of pages</i><br>1                                                              | Antall vedlegg<br><i>No. of appendixes</i><br>0                                                                  |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br><br>Radon, luft, sporfilm                                           |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                  |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                        | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av KIRKERISTEN, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom         | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|-------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 218192        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | HAT BUTIKK  | 1      | 20                   | 40                   | 15                  |
| 225508        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | KONTOR 0217 | 1      | 19                   | 40                   | 14                  |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):

### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>LEILA IRENE OLSEN SMYKKER<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320435                                                                  | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider <i>No. of pages</i><br>1                                                                               | Antall vedlegg <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                             |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                                |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                      | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av LEILA IRENE OLSEN SMYKKER, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom     | Etasje | Radonkons. [ Bq/m <sup>3</sup> ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m <sup>3</sup> ] |
|---------------|----------------|----------------|---------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 225472        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | LOKALET | 1      | 8                                | 90                   | 6                               |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m<sup>3</sup>
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m<sup>3</sup>

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>PETER MOHN GLASSGRAVØR<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320436                                                               | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider<br><i>No. of pages</i><br>1                                                                         | Antall vedlegg<br><i>No. of appendixes</i><br>0                                                                  |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br><br>Radon, luft, sporfilm                                                      |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                             |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                   | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av PETER MOHN GLASSGRAVØR, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom     | Etasje | Radonkons. [ Bq/m <sup>3</sup> ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m <sup>3</sup> ] |
|---------------|----------------|----------------|---------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 225503        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | LOKALET | 1      | 15                               | 50                   | 11                              |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):

### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m<sup>3</sup>
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m<sup>3</sup>

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>KIRKERISTEN<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO<br><b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320437<br><b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013 |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1<br><b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0<br><b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                               |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                                                                                                                                         |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | <b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013<br><b>Signatur</b> <i>Signature</i><br>                                                                    |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av KIRKERISTEN, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom              | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 225446        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | HOVEDTAVLA       | 1      | 81                   | 11                   | 62                  |
| 225505        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | TOALET + BRANNSE | 1      | 13                   | 60                   | 10                  |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>IDA LØCHEN GLASSHYTTE<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320438                                                              | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider <i>No. of pages</i><br>1                                                                           | Antall vedlegg <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br><br>Radon, luft, sporfilm                                                     |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                            |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                  | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av IDA LØCHEN GLASSHYTTE, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom         | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|-------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 225476        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | LAGER       | 1      | 67                   | 13                   | 51                  |
| 225513        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | LAGER2      | 1      | 41                   | 20                   | 32                  |
| 225515        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | GLASS HUSET | 1      | 59                   | 13                   | 45                  |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):

### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>KIRKERISTEN<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320439                                                    | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider<br><i>No. of pages</i><br>1                                                              | Antall vedlegg<br><i>No. of appendixes</i><br>0                                                                  |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br><br>Radon, luft, sporfilm                                           |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                  |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                        | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av KIRKERISTEN, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom               | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 225478        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | KERAMIKK VERKSTEI | 1      | 334                  | 8                    | 255                 |
| 225510        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | KERAMIKK VERKSTEI | 1      | 497                  | 8                    | 379                 |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>ANNE LINE BRUKSKUNST<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO<br><b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320440<br><b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013 |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1<br><b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0<br><b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                                        |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                                                                                                                                                  |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | <b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013<br><b>Signatur</b> <i>Signature</i><br>                                                                             |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av ANNE LINE BRUKSKUNST, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom                | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 225451        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | AMME LINE - VERKST | 1      | 397                  | 8                    | 303                 |
| 225485        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | ANNE LINE KJØKKEN  | 1      |                      |                      |                     |
| 225498        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | ANNE LINE GALLERI  | 1      |                      |                      |                     |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):

### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppdragsgiver</b> <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | <b>Oppdragsgivers referanse</b> <i>Clients reference</i><br>KERAMIKK TANDBERG<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO      |
|                                                                                              | <b>Rapportnummer</b> <i>Report no.</i><br>R-326546 320441                                                               |
|                                                                                              | <b>Bestillingsdato</b> <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| <b>Tittel</b> <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | <b>Antall sider</b> <i>No. of pages</i><br>1                                                                            |
|                                                                                              | <b>Antall vedlegg</b> <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                              | <b>Emneord</b> <i>Topic reference</i><br>Radon, luft, sporfilm                                                          |
| <b>Utførende ansvarlig</b> <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | <b>Daglig leder</b> <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                             |
| <b>Utførende avdeling</b> <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | <b>Dato</b> <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                   |
|                                                                                              | <b>Signatur</b> <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av KERAMIKK TANDBERG, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom                 | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|---------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 225509        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | ELLEN LENVIK - VERK | 1      | 191                  | 8                    | 146                 |
| 225516        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | ELLEN LENVIK - GAN  | 1      | 163                  | 8                    | 124                 |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):

### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>ANN HAUSTAD TEKSTILKUNST<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320442                                                                 | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider <i>No. of pages</i><br>1                                                                              | Antall vedlegg <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br><br>Radon, luft, sporfilm                                                        |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                               |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                     | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av ANN HAUSTAD TEKSTILKUNST, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom      | Etasje | Radonkons. [ Bq/m3 ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m3 ] |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 225488        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | VERKSTED | 1      | 487                  | 8                    | 371                 |
| 225500        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | VERKSTED | 1      | 621                  | 8                    | 474                 |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m3
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerapport

|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>KIRKERISTEN<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320443                                                    | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider<br><i>No. of pages</i><br>1                                                              | Antall vedlegg<br><i>No. of appendixes</i><br>0                                                                  |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br><br>Radon, luft, sporfilm                                           |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N.Bakke                           | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                  |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                        | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av KIRKERISTEN, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom      | Etasje | Radonkons. [ Bq/m <sup>3</sup> ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m <sup>3</sup> ] |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 225497        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | KJELLER  | 1      | 4372                             | 8                    | 3336                            |
| 225512        | 22.01.2013     | 13.03.2013     | ROM 0234 | 1      | 1140                             | 8                    | 870                             |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):


### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m<sup>3</sup>
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m<sup>3</sup>

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.

# Målerappport

|                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppdragsgiver <i>Client</i><br><br>OLAF E ERIKSEN AS<br>JARNBANEV. 4<br><br>0667 OSLO | Oppdragsgivers referanse <i>Clients reference</i><br>DOMKIRKENS KONTORER<br>DRONNINGENSGT 27<br><br>0154 OSLO |                                                                                                                  |
|                                                                                       | Rapportnummer <i>Report no.</i><br>R-326546 320444                                                            | Bestillingsdato <i>Order date</i><br>26.03.2013                                                                  |
| Tittel <i>Title</i><br><br>Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm               | Antall sider <i>No. of pages</i><br>1                                                                         | Antall vedlegg <i>No. of appendixes</i><br>0                                                                     |
|                                                                                       | Emneord <i>Topic reference</i><br><br>Radon, luft, sporfilm                                                   |                                                                                                                  |
| Utførende ansvarlig <i>Responsible</i><br><br>Bjørn N. Bakke                          | Daglig leder <i>Manager</i><br><br>Aleksandar Birovljev, Dr. scient.                                          |                                                                                                                  |
| Utførende avdeling <i>Department responsible</i><br><br>Sporfilmlab                   | Dato <i>Date</i><br>02.04.2013                                                                                | Signatur <i>Signature</i><br> |

## Sammendrag *Summary*

Målingen av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket sporfilm metoden etter anbefalinger fra Statens strålevern. Opplysningene om lengden av måleperioden er fremskaffet av DOMKIRKENS KONTORER, som også står inne for at veiledningen for utplassering av sporfilm ble fulgt.

| Sporfilm kode | Målestart dato | Måleslutt dato | Rom               | Etasje | Radonkons. [ Bq/m <sup>3</sup> ] | Tilfeldig feil [ % ] | Årsmiddel [ Bq/m <sup>3</sup> ] |
|---------------|----------------|----------------|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 219043        | 10.01.2013     | 13.03.2013     | KONTOR JANKE      | 1      | 179                              | 8                    | 136                             |
| 219050        | 10.01.2013     | 13.03.2013     | ROM HILDE         | 1      | 307                              | 8                    | 233                             |
| 219060        | 10.01.2013     | 13.03.2013     | RESEPSJON         | 1      | 235                              | 8                    | 179                             |
| 219065        | 10.01.2013     | 13.03.2013     | OLAV DAG          | 1      | 28                               | 22                   | 21                              |
| 219068        | 10.01.2013     | 13.03.2013     | DAGLIG LEDER KONT | 1      | 273                              | 8                    | 207                             |
| 219091        | 10.01.2013     | 13.03.2013     | KONTOR ELISABETH  | 1      | 365                              | 8                    | 278                             |
| 219095        | 10.01.2013     | 13.03.2013     | FELLESROM         | 1      | 470                              | 8                    | 358                             |
| 219113        | 10.01.2013     | 13.03.2013     | KOPIROM           | 1      | 424                              | 8                    | 323                             |
| 219114        | 10.01.2013     | 13.03.2013     | GANG              | 1      | 591                              | 8                    | 449                             |

## Merknader *Remarks*

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø (Strålevernshefte 5, 1998):

### Strålevernets anbefalinger for radon:

- Radonkonsentrasjon bør være så lav som mulig
- Tiltaksgrense for årsmiddelverdi er 100 Bq/m<sup>3</sup>
- Tiltak kan hvis mulig også være aktuelt også under tiltaksgrensen
- Radonnivåene skal alltid være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m<sup>3</sup>

Nærmere forklaring er gitt på rapportens bakside.

Radonlab tilbyr rådgivning i forbindelse med bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg. Ta kontakt via e-post: [post@radonlab.no](mailto:post@radonlab.no), faks: 21 96 03 55 eller tlf. 21 96 03 50.